赤潮診断カード

調査年月日	令和6年7月30日									
調査者	八幡浜漁協・水産研究センター									
出現状況	発生年月日	場所			発生範囲					
		八幡浜漁協管内			下記のとおり					
被害状況	－	プランクトン検査のため持込み								
種類／地点		⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑧	⑨	⑩	⑪
採水		出荷	岡	1番	倉庫	東	ペガサス前	シーロード前	川之石(湾奥)	川永田	伊方沖
層		0.0m	0.0m	0.0m	0.0m	0.0m	0.0m	0.0m		0.0m	0.0m
珪藻類		2,270	2,850	2,380	3,000	2,980	40	160		120	170
カレニア・ミキモトイ		2	2	0	0	1	2	4		0	1
種類／地点		A	B	C	D						
採水		八幡浜港沖	川之石	川之石	川之石						
層		0.0m	0.0m	0.0m	0.0m						
珪藻類		810	490	240	1,160						
カレニア・ミキモトイ		1,820	69	1,230	10						
単位はcells/mL											

指導状況	カレニア・ミキモトイは八幡浜港沖で最大1,820cells/mL確認されています。 魚介類の管理にはご注意ください。 【危険濃度】 カレニア・ミキモトイ（赤潮原因種） 1,000cells/mL

着色域