



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書（その1）



(1/200,000)





(1/25,000)

|                                       |         |           |
|---------------------------------------|---------|-----------|
| 様式－1（急）<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域<br>位置図 | 自然現象の種類 | 急傾斜地の崩壊   |
|                                       | 箇所番号    | 383K-0073 |
|                                       | 箇所名     | 東川104     |
|                                       | 所在地     | 久万高原町東川   |



土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



図中の数字は横断測線番号を示す

|                                            |                                     |  |                   |             |         |      |           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------|---------|------|-----------|
| 様式ー2(急)<br>土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域<br>区域図(その1) | 土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域             |  | <br>縮尺<br>1:2,500 | 自然現象<br>の種類 | 急傾斜地の崩壊 | 箇所番号 | 383K-0073 |
|                                            | 土砂災害防止法<br>施行令第三条の<br>基準に該当する<br>区域 |  |                   | 告示番号        | 未指定     | 箇所名  | 東川104     |
|                                            |                                     |  |                   | 告示年月日       |         | 所在地  | 久万高原町東川   |
|                                            |                                     |  |                   |             |         |      |           |