

# 加茂川流域の地下水の状況


水問題に関する協議会 第3回幹事会

平成23年3月24日


西条市生活環境部環境衛生課

地図省略


## 1. 鷹丸観測井




## 2. 西条小学校観測井




### 3. 市塚觀測井




### 4. 複瑞小学校觀測井




## 5. 三本松觀測井




## 6. 玉津小学校觀測井




## 7. 大町小学校観測井




## 8. 神拝小学校観測井




## 9. 明神木観測井




## 10. 原の前観測井




## 11. 東禎瑞觀測井




## 14. 川原畠觀測井




## 15. 西条南中学校観測井



## 16. 安知生新開観測井



## 17. 中西新開觀測井



## 加茂川表流水が河口まで到達しなかった日数

