

事務連絡
令和5年3月30日

各都道府県及び指定都市
都市公園管理担当課長 様

国土交通省 都市局
公園緑地・景観課 企画専門官

都市公園における安全確保について

都市公園内において、公園施設及び管理に起因すると思われる事故が発生したので、以下のとおりお知らせします。

○令和5年1月6日（金）午後2時頃、街区公園内において7歳女兒がロープウェイで遊んでいたところ、ワイヤーと滑車部の間に指を挟み負傷する事故が発生した。（別添1）

別添1の事故について、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第2版）」では、「4-1（4）遊具の構造」④挟み込み対策（P32）において、「全身又は身体の一部を入れたとき、引き抜けなくなるような開口部、又は隙間の存在は、挟み込みなどによって重大な事故につながるおそれがあるため注意する。」としています。

貴職におかれましては、類似事故が発生することのないよう、指針の内容を改めて確認し、より一層の安全対策に努めていただくようお願いいたします。

なお、この旨を貴管内市町村（指定都市を除く）に周知徹底されるようお願いいたします。

【事故の概要】


- 発 生 日 令和5年1月6日（金）
- 発生場所 人口約 20 万人未満の都市
- 発生公園 街区公園
- 状 況
 - ・街区公園内において7歳女兒がロープウェイで遊んでいたところ、ワイヤーと滑車部の間に指を挟み、左手人差し指を切断する事故が発生した。
 - ・当該ロープウェイのロープの最下端からワイヤーまでの長さは約 940mmであった。（「遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014」では1,750 mm以上が基準）
 - ・公園管理者は管理する都市公園のロープウェイについて、緊急点検を実施した。

関連写真



事故発生遊具

事故発生遊具



参考図 ロープウェイの標準図

(遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2014 から抜粋)