

⑳ (急) 御殿内地区 (愛媛県宇和島市吉田町沖村)

被災
H30/7/7

本復旧開始
R2/3/4

復旧完了
R3/3/25



崖崩れ

高さ：約 70m
長さ：約 100m
幅：約 350m



現場吹付法砕工

A=4,841m²

簡易吹付法砕工

A=4,406m²

被災から復旧まで



被災状況



現場吹付法砕工状況



簡易吹付法砕工状況